



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilive
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-4201-42	FECHA:	10/3/2025



Foto 1: Sustitución de piso de cemento liquido Aula 1



Foto 2: Sustitución de piso de cemento liquido Aula 2



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido Aula 3



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido Aula 4



Foto 5: Sustitución de piso de cemento liquido corredor aula 2



Foto 6: Sustitución de piso de cemento liquido corredor de las aulas 1, 2, 3, 4 y 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marilino I. Aguilar Domínguez

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.