

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Baljetre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1205-5382-45	FECHA:	06/06/2025




Foto1: Sustrucción de puertas en aulas



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal de ventana + vidrio en aulas correspondientes al segundo nivel del edificio y colocación de balcones



Foto 3: Reparación de cuneta de concreto en cancha polideportiva



Foto 4: Pintura en muro exterior en edificio escolar



Foto 5: Pintura en muro exterior e interior en servicio sanitario del establecimiento



Foto 6: Sustrucción de lamparas tipo LED en las aulas del edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Director Centro Educativo Público




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Baljetre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1205-5382-45	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 2: Rejilla enrollable para puerta de servicio sanitario (0.79m x 1.98m)



Foto 3: Colocación de Lavamanos Color Blanco Olympus - American Standard



Foto 4: Colocación de Azulejo antideslizante en piso para baños



Foto 5: Reparación y colocación de planchas de concreto para patio de baño e=0.10m



Foto 6: Reparación y colocación de planchas de concreto para patio de baño e=0.10m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello de la Presidente de la AEPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

