



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, Aldea Talhuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0028-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Mantenimiento a estructuras, lijado y aplicación de pintura y sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de vidrios y mantenimiento de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso de granito y cerámico



Foto 4: Sustitución de canal Pvc



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de inodoro y de llave de paso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, Aldea Talhuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0028-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de bloques con tubo galvanizado, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Sustitución de depósito de agua 1700 lt



Foto 3: Sustitución de estufa rural completa incluyendo plancha de metal y reparación de azulejos en cocina

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

