



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Piedra Parada, Caserio Tuizactzoc, Aldea Talhuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0034-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustitución de portón de metal.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.




Foto 4: Sustitución de depósito de agua 1700 lt



Foto 5: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Leticia Bernardo Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

