



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje el Horcón Lacandón, Aldea Lacandón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina y módulo



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitucion de ventana de madera por metal más vidrio



Foto 5: Sustitución de piso concreto por granito y ceramico



Foto 6: Reparación de plancha de concreto en patio y modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Ferrizcano Canardo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje el Horcón Lacandón, Aldea Lacandón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: pintura en muros exteriores e interiores y reparación de sistema eléctrico



Foto 2: reparación de sistema eléctrico lámparas tipo led



Foto 3: reparación de cableado eléctrico, sustitución de plafoneras, interruptores y tomacorrientes.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Fabian Coronado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

