



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, Aldea Huispache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0048-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas en aulas y baños.




Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura en muros interiores.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico en módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Petronila Gabriel López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

