



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuilapó, Aldea Antigua Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0057-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de puertas en baños



Foto 3: Sustrucción de puerta en cocina



Foto 4: Sustrucción de ventana de madera por metal



Foto 5: Cambio de vidrios



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto por cerámico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. (Organización de Padres de Familia)

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuilapó, Aldea Antigua Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0057-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento a estructura en puertas de servicios sanitarios




Foto 3: Sustitución de inodoros



Foto 4: Cambio de llave en mingitorio



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block




Foto 6: Sustitución de depósito de agua de 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuilapó, Aldea Antigua Tutuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0057-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

