

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Berlin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0083-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: 1. CUBIERTA DE LÁMINA: Cambio de lamina de un aula



Foto 2: 5 VENTANAS : Sustitución de balcones en aulas bodega y dirección




Foto 3: 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES: Pintada de toda la escuela dentro y fuera de cada aula



Foto 4: 17 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: Cambio de focos en todas las aulas




Foto 5: 20 REPARACION DE COCINA: Cambio de plancha de la cocina



Foto 6: 4. PUERTAS DE METAL: Pintura y lijado de puerta de un aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Berlin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0083-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: 6. PISO Colocación de cerámica en la direccion y bodega.



Foto 2: 4. PUERTAS DE METAL : Sustitución de puerta de metal de la cocina




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

