

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Concepción Tutuapa                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Corral de Winte, Caserio San Luis |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0133-43               | FECHA:                         | 10/03/2025                               |



Foto 1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Silvia Juárez H.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Concepción Tutuapa                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Corral de Winte, Caserio San Luis |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0133-43               | FECHA:                         | 10/03/2025                               |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS




Foto 8: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Silvia Suarez H.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

