



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0308-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitucion de lamina modulo Cocina




Foto 1.2: Sustitucion de capote de lámina troquelada modulo cocina




Foto 2.1: Sustitución por elementos de fijación (tornillo)



Foto 2.2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal 4x2 módulo cocina



Foto 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura anticorrosivo módulos I,II,II aulas



Foto 4.2: Sustitución de puerta de madera por metal módulo cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0308-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 5.3: Sustrucción de ventanas de madera por metal más vidrio módulo cocina



Foto 6.1: Reparación de piso cerámico modulo Aulas



Foto 9.1: Pintura de muros exteriores e interiores módulo cocina



Foto 10.1: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abastro y tanque) módulo baños



Foto 10.9: Sustrucción de grifos



Foto 17.1: Sustrucción de focos 50W Silvana modulo Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0308-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 17.2: Sustitución de plafoneras Bticino modulo Aulas



Foto 17.3: Cableado electricophdgo modulo Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público