



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Doce de Mayo, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07 - 0032- 42	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustrución de Puerta



Foto 2: Sustrución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Sustrucion de piso de cemento liquido por piso cerámico



Foto 4: Sustrucion de piso de cemento liquido por piso cerámico



Foto 5: Sustrución de canal PVC




Foto 6: Sustrución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Doce de Mayo. Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07 - 0032 - 42	FECHA:	10/03/2025



Foto7: Sustrución de lámparas tipo LED



Foto 8: Sustrucion de plafoneras



Foto 9: Instalacion de Interruptores dobles



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 11: Sustrución de ducto eléctrico+ accesorios



Foto 12: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Doce de Mayo. Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07 - 0032 - 42	FECHA:	10/03/2025



Foto13: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 14: Sustitucion de Plancha de metal de 3 hornillas



Foto 15: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

