

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CUCUNÁ, ALDEA CUNLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0044-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 1.



Foto 2: Sustrucción de Estructura de madera, por metal. Módulo 1.



Foto 3: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada. Módulo 1.



Foto 4: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada. Módulo 1.



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 1.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.