



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Palmar, Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0048-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en Modulo 1




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada en Modulo 1



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal del Modulo 1



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido en el patio del Modulo 1



Foto 5: Sustitución de canal de metal en la parte frontal del Modulo 1



Foto 6: Sustitución de balcones de metal en Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público