

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Esperanza, El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Amanda Maribel Pérez Roblero	FECHA:	10/03/2025




Foto 1: Sustitución de estructura de metal en ventanas



Foto 2: Sustitucion de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico




Foto 5: Pintura en muros exteriores



Foto 6: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público