

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chiquilau, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0058-43	FECHA:	07/03/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Área de aplicación de pintura para las puertas




Foto 4: Área de aplicación de pintura para puerstas.



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso de ceramico.



Foto 6: Área canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Alberto RobleBomatias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chiquilau, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0058-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 7 Sustitución Inodoro



Foto 8 Area donde se colocara el azulejo baños .






Foto 9 Area de cambio de deposito de agua.



Foto 10 Area donde se va repellar.



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Robleto Matías

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

