

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Villa Flor, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0064-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico.




Foto 5: Sustitución de inodoro




Foto 6: Sustitución de de piso de torta de cemento por piso cerámico antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

