



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuisquimblá El Mirador, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0076-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustitución de Lamina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26 modulo de aulas.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal en modulo de aulas



Foto 3: Mantenimiento de estructura a puerta de metal en módulo de aulas.



Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Sustitución de piso de concreto, por piso ceramico modulo de aulas.



Foto 6: Sustitución de piso de concreto, por piso ceramico modulo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de deficiencias.

En Outis

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuisquimblá El Mirador, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0076-43	FECHA:	06/06/2025




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores en modulo de Aulas.



Foto 8: Reparacion de lamparas en módulo de aulas.



Foto 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

E. Quinto

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

