



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ventanas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0086-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustrucción de portones de metal



Foto 2: Sustrucción de portones de metal




Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso de granito



Foto 5: Reparación de muro perimetral y malla



Foto 6: Reparación de muro perimetral y malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

