



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Miramar, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0089-43	FECHA:	5/09/2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. en Modulo 1



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troqueada en Modulo 1



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal en Modulo 1



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal en Modulo 1



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal en Modulo 1



Foto 6: Sustitución de piso cerámico en Aula 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Miramar, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0089-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 7: Sustitución de piso cerámico en Aula 2



Foto 8: Sustitución de piso cerámico en Aula 3



Foto 9: Sustitución de Inodoros en sanitarios 1, 2 y 3



Foto 10: Sustitución Piso Antideslizante y azulejo en Sanitarios 1, 2 y 3



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block y malla galvanizada



Foto 12: Reparación de sistema Eléctrico, cableado, interruptores, tomacorrientes y foco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

