

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Uno Nuevo Llano Grande, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0091-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrios




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Uno Nuevo Llano Grande, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0091-43	FECHA:	07/03/2025




Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Sustitución de depósito de agua 1100lt



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 10: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 12: Sustitución de lava manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el registro de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

