

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Aldea Chanjulé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0098-43	FECHA:	12/03/2025




Foto1: MODULO I Sustitucion de Lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO I Sustitucion de piso de cemento líquido por piso cerámico




Foto 3: MODULO II Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: MODULO III Sustitucion de Ventanas de madera a metal mas vidrio



Foto 5: MODULO III Sustitucion de piso de cemento líquido por piso de granito pasillo, aula 1 y aula 2



Foto 6: MODULO IV Sustitucion de inodoro y sustitucion de dos accesorios para sanitario mas adaptador macho pvc 1/2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

