

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Tibia El Manzanal, Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0099-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustrucción de piso liso por piso cerámico



Foto 3: Reparación de cuneta de concreto



Foto 4: Reparación de banqueta de concreto



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Lijado y aplicación de pintura a puertas de servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Tibia El Manzanal, Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0099-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustitución de tapadera de sanitario



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de lavamanos



Foto 10: Mantenimiento de barandas de metal



Foto 11: Sustitución de tubería PVC lineal principal aguas negras



Foto 12: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Tibia El Manzanal, Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0099-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Sustrucción de caja de registro



Foto 14: Sustrucción de plancha de concreto de patio



Foto 15: Sustrucción de deposito de Agua




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

