



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Tesoro Río Cuache, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0101-43	FECHA:	06/06/2025




Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada Alucinz Calibre 26. En módulo de aulas No. 1.



Foto 2: 2.1. Mantenimiento a estructura de soporte de metal. Lijado y pintado. En módulo 1.



Foto 3: 4.2 Sustitución de chapa en módulo 1.



Foto 4: 5.6 Sustitución de balcones de metal en módulo 1.



Foto 5: 6.8 Sustitución de piso cerámico. Módulo 2.



Foto 6: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores. Módulo 1, aulas cocina, bodega y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Educativa Pública





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Tesoro Río Cuache, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0101-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios. Módulo 1



Foto 8: 19.2 Cambio de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director de la Escuela Pública

