



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA GRANDEZA ALDEA CUNLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0102-43	FECHA:	05 DE JUNIO DE 2025



Foto 1. Sustrucion de lámina, por lámina troquelada. En aulas y dirección



Foto 2. Sustrución de puertas



Foto 3. Sustrucion de estructura de metal de ventana en modulos aulas parte de enfrente



Foto 4. Sustrución de torta de cemento por piso cerámico, modulo aulas y dirección




Foto 5. Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5. Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Oficina de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA GRANDEZA ALDEA CUNLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0102-43	FECHA:	05 DE JUNIO DE 2025



Foto 7. Reparacion de plancha de concreto en patio



Foto 8. Sustitución de pila plástica de dos lavaderos




Foto 9. Sellado de Grietas y fisuras en muros, en bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pu

