

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corrandan, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0106-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto (por piso de granito)



Foto 6: Sustrucción de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corrandan, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0106-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución inodoro



Foto 9: Sustitución lavamanos



Foto 10: Reparación de banqueta de concreto



Foto 11: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras y reparación de cableado eléctrico.



Foto 12: Sustitución de flipon e interruptor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corrandan, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0106-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Sustitución de deposito de agua 1100 lt



Foto 14: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--