

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sol y Sombra, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0108-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura(lijado, aplicación de pintura)



Foto 2: Mantenimiento a estructura(lijado, aplicación de pintura)



Foto 3: Reparacion de torta de concreto



Foto 4: Sustitucion de canales y bajada de agua pluvial



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe indicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la C.E.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sol y Sombra, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0108-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura(lijado, aplicación de pintura)



Foto 8: Mantenimiento a estructura(lijado, aplicación de pintura)



Foto 9: Mantenimiento a barandas



Foto 10: Sustitución de lámparas de 2X40



Foto 11: Sustitución interruptores y tomacorrientes



Foto 12: Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sol y Sombra, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0108-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Sustrucion de pila de cemento de dos lavadero



Foto 14: Repello en muro



Foto 15: Repello en muro



Foto 15: Repello en muro



Foto 17: reparacion de plancha



Foto 18: reparacion de plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

