



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tacaná             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0111-43 | FECHA:                         | 10/03/2025         |



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Hernandez

Firma y sello del Presidente de la



Wm...

Firma y Sello Director Centro Edu

