

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Francisco, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0115-43	FECHA:	9/03/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Dirección Regional Educativa Pública

