

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Bartolo Guadalupe, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0160-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: sustitución de balcones de metal



Foto 2: sustitución de Piso de Cerámico



Foto 3: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: sustitución de bardas de metal



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Bartolo Guadalupe, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0160-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 7: Sustrucción de interruptor dobles



Foto 8: sustrucción tomacorrientes dobles



Foto 9: repello en muro



Foto 10: repello en muro



Foto 11: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

