

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Belesquizon, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0334-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustruccion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:Sustruccion de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 4: Sustruccion de puertas




Foto 5: Reparacion de de bajada de agua pluvial, tuvo PVC 3"




Foto 6: Sustruccion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 5 hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

