



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "María Chinchilla"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0338-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustitución de lamina Zinc por lamina troquelada calibre 26.




Foto 2: Sustitución de ventana de madera por ventana a metal más vidrio.



Foto 3: Sustitución de ventana aluminio por ventana a metal más vidrio.




Foto 4: Sustitución de estufa rural, completa.



Foto 5: Sustitución piso de torta de concreto por piso de cerámico.



Foto 6: Mantenimiento de estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello de la Dirección Centro Educativo Público

