

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0348-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina torquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas de servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Pintura en aulas interiores y exteriores



Foto 6: Servicios sanitarios, accesorios, tubos de abasto PVC 3 pulgadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Alfredo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0348-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucion de inodoro de taza plastica, por taza lavable



Foto 2: Colocacion de azulejo



Foto 3: Sustrucion de pila de concreto por pila plastica de 2 lavaderos




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

