

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0353-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1. Sustitución de portón de metal



Foto 2. Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 3. Sustitución de piso de ceramico



Foto 4. Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5. Sustitución de tubería línea principal




Foto 6. Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0353-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7. Reparación del sistema eléctrico



Foto 8. sustitución de plancha, chimenea de concreto y azulejo



Foto 9. Repello y pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10. Sustitución de tubería, chorro y pila



Foto 11. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 12. Instalación de lava trastos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

