

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0359-46	FECHA:	10/03/2025




Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto (grosor 5 cm)



Foto 9: Reparación de piso de cemento liquido (grosor 4 cm)



Foto 10: Reparación de piso de cemento liquido (grosor 4 cm)



Foto 11: Sustitución de piso de granito



Foto 12: Reparación de banquetas de concreto (grosor 8 cm)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0359-46	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Reparación de banquetas de concreto (grosor 8 cm)



Foto 14: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 15: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 16: Sustitución inodoro



Foto 17: Sustitución lavamanos. Reparación de red de drenaje y agua potable



Foto 18: sustitución de barandas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0359-46	FECHA:	10/03/2025



Foto 19: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 20: Reparación sistema eléctrico



Foto 21: Reparación sistema eléctrico




Foto 22: Reparación sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--