

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanjulé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0368-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de barandas de metal



Foto 4: Repello y Cernido en muro



Foto 5: Sustitución de puertas



Foto 6: Pintura exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

