



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Ángeles, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0380-43	FECHA:	08/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina al modulo de aulas



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de chapas más tubular y perforación de pared



Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de canal pvc



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con block intermedia y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y serializar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Ángeles, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0380-43	FECHA:	08/03/2025



Foto1: Sustrucción de piso de concreto




Foto 2: Reparacion de sistema electrico aulas y baños



Foto 3: Sustrucion se ventana valcon



Foto 4: Reparacion de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

