



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Cantón Yerba Santa, Aldea Tuicoche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Yerba Santa, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-1205-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26.



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Se deben agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

