

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Maria Chinchila	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2993-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 2: Fabricación e instalación de puertas de metal



Foto 3: Fabricación e instalación de 4 ventanas-balcon de metal. Fabricación e instalación de 2 balcones de hierro en ventana



Foto 4: Piso (Sustrución de piso de torta de concreto)



Foto 5: Sustrución de pila de cemento de dos lavadero, por pila de cemento de 2 lavaderos. Instalación de drenague y agua potable



Foto 6: Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Aldea Sanajabá

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Maria Chinchila

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM María Chinchila	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2993-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto1: Sustrucción de Muro de Lámina por muro de block



Foto 2: Reparación de banqueta de concreto

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPD



Firma y Sello Director Centro Educativo

