



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Angeles, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-3854-42	FECHA:	08/03/2025



Foto1: Sustrucción de Chapa



Foto 2: Sustrucción de Puerta



Foto 3: Sustrucción de Ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en Ventana



Foto 5: Fabricación e Instalación de porton de metal de ingreso



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

