

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 1 DE 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-3902-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción estructura, cubierta, letrina de baños



Foto 4: Sustrucción de estufa de cocina y piso de tierra por torta de cemento



Foto 5: Sustrucción de portón de metal, por portón de metal




Foto 6: Sustrucción de estructura de madera por tubo hg y repación de malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

