



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tacaná                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cuatro Caminos, Aldea Tojcheche |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-5162-43 | FECHA:                         | 10/03/2025                              |



Foto1: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto parte 1.



Foto 3: Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto parte 2.



Foto 4: Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto parte 3.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

