

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Veracruz, Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5252-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Techo por fuera



Foto 2: Techo por dentro



Foto 3: Puertas de las aulas



Foto 4: Puerta de aula uno

Puerta aula dos



Foto 5: Puertas y techo de sanitario



Foto 6: Reparacion de cerca perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

