



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos        | MUNICIPIO:                     | Tacaná                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Jardín de Fátima, Aldea Tojcheche |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1207-5253-42      | FECHA:                         | 10/3/2025                                |



Foto1: En la foto se ve como las puertas ya estan deterioradas



Foto 2: En esta fotografia se evidencia como la ventana ya está en mal estado, con algunos vidrios quebrados



Foto 3: En esta foto se visualiza como la torta de cemento del piso ya está deteriorada por el pasar de los años



Foto 4: En estas Fotografías se muestra como la pintura se esta quitando de la pared



Foto 5: En esta fotografía se evidencia que el muro es de tabla pero es necesario cambiarlo a barandas de metal por que ya está deteriorado por la lluvia



Foto 6: En la imagen se muestra como el sistema eléctrico ya está en mal estado inclusive los cables ya están quemados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos        | MUNICIPIO:                     | Tacaná                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Jardín de Fátima, Aldea Tojcheche |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1207-5253-42      | FECHA:                         | 10/3/2025                                |



Foto 1: En la foto se observa que es necesario repellar y cernir




Foto 2: En esta fotografía se evidencia que el tinaco ya no se encuentra en buenas condiciones y es necesario remplazar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

