

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canibalillo Chiquito, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5420-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucion de porton metal



Foto 2: Sustrucion de torta de cemento



Foto 3: Sustrucion de piso, por piso granito



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada




Foto 5: Reparación de cableado electrico



Foto 6: Repello en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dyhan Rosales

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jorge Ortiz Dom

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

