



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Union Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0009-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Área de dirección: Sustrucción de chapa, mantenimiento a estructura sujeciones y aplicación de pintura



Foto 2: Área de aula 1 y 2: Sustrucción de chapa, mantenimiento a estructura sujeciones y aplicación de pintura



Foto 3: Área general del establecimiento: Sustrucción de metal de ventana (por pvc)



Foto 4: Área general del establecimiento, Sustrucción de piso de granito por (cerámico)



Foto 5: Área general del establecimiento en muros exteriores e interiores



Foto 6: Área de baños: Sustrucción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

otra foto de muro interior