



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea San Antonio Las Barrancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0010-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de metal de ventanas



Foto 2: sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Pintura en muro interior



Foto 5: Pintura en muro exterior



Foto 6: Reparacion de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

