

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Sibinal                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tochactzé, Aldea Chocabj, Sibinal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-08-0013-43               | FECHA:                         | 11/03/2025                               |



Foto 1: Reparación de tubo hg de 2plg y malla galvanizada 2m de alto y concreto



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubos, cepillado, sujeciones, puertas y servicios sanitarios) 1.50\*6 metros



Foto 3: Sustitución de puertas en servicio sanitario 80 cm ancho \* 2 metros de alto



Foto 4: Instalación de pila 1'2 M2




Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial PVC 3 y sus accesorios



Foto 6: Pintura en Muros Exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Sibinal                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tochartzé, Aldea Chocabj, Sibinal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-08-0013-43               | FECHA:                         | 11/03/2025                               |



Foto7: Sustitucion de estructura de metal de ventana por PVC mas vidrio




Foto 8: Sustitucion de piso de cemento liquido por concreto



Foto 9: Sustitucion de puertas 1 metro de ancho \* 2.70 centímetros de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

