



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Barrancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0398-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustrucción de cemento liquido por cerámica



Foto 2: Reparacion de cuneta de concreto




Foto 3 Pintura de muros exteriores



Foto 4: Pinturas de muros interiores



Foto 5: Reparacion de planchas de concreto de patio primera parte



Foto 6: Reparacion de planchas de concreto de patio segunda parte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.