

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0006-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1. Sustitución de puertas



Foto 2. Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 3. Sustitución de piso de cemento líquido (por piso cerámico)



Foto 4. Sustitución de inodoro


Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

