



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Nueva Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0018-43	FECHA:	11/3/2025



Foto1: Sustrucion de Vidrios



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrución inodoro



Foto 4: Sustrucion de focos ahorradores




Foto 5: Sustrucion de plafoneras



Foto 6: Fabricacion e instalacion de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público